Pressostati per alta pressione

IDENTIFICAZIONE

- Pressostato per alta pressione
- Connettore in uscita a 90°
- Attacco al processo G ¼" piano
- Sgrassato per uso con ossigeno
- Pressione massima di impiego: 350 bar
- Pretaratura in discesa P= 20 bar / 11 bar
- Intervallo di temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +80 °C

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO AL PROCESSO	PRESSIONE NOMINALE	TARATURA	CONFEZIONE	
					confezione	kg
KT-2200-HWA1	Pressostato HP sgrassato uso ossigeno	G ¼" BSP	220 bar	20 bar	sacchetto	0.07
KT-2200-HWB2	Pressostato HP sgrassato uso ossigeno	G ¼" BSP	220 bar	11 bar	sacchetto	0.07

Trasduttori di pressione

IDENTIFICAZIONE

- Trasduttore di pressione con segnale di uscita 4-20 mA
- Connettore in uscita a 90°
- Attacco al processo G ¼ " piano
- Sgrassato per uso con ossigeno
- Soglia d'allarme impostabile dal modulo d'allarme AQ-2521-0001 o AQ-252B-0001
- Intervallo di temperatura di esercizio: -30 °C ÷ +100 °C

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA	ATTACCO AL PROCESSO	CONFEZIONE	
				confezione	kg
KT-2210-0250	Trasduttore 0-250 bar sgrassato uso ossigeno	0 – 250 bar	G 1/4" BSP	sacchetto	0.06
KT-2210-0100	Trasduttore 0-100 bar sgrassato uso ossigeno	0 – 100 bar		sacchetto	0.06
KT-2210-0016	Trasduttore 0-16 bar sgrassato uso ossigeno	0 – 16 bar		sacchetto	0.06